

30/6/23
P: 8331 KW.
CO: 7,34 GJ
ZW: 54,67 m³
CW: 51,83 m³



Zobowiązanie lokalu bezkwesty
do rozliczenia procentu
Kaucja zwrot na konto.

30/6/23

Warszawa 01.02.2020

Protokół Zdawczo-Odbiorczy

Przekazanie lokalu odbyło się na podstawie wizji lokalnej i przekazania elementów opisanych w protokole.
Do protokołu sporządzono załącznik z opisem poszczególnych elementów wyposażenia i stanu lokalu. Uwagi opisane w Protokole w formie fotograficznej stanowią uzupełnienie protokołu.

Uwagi do protokołu:

1. Zamocowanie rury warty
2. Zardzewienie elementów do montażu
3. Brak elementów do zamocowania

3. Kaucja wpłacono na konto w kwocie 2500 zł

Spis liczników (podane wartości z odczytu):

Prąd (kWh) - 1330 kWh

AKW = 0,60 zł/kWh

Ogrzewanie (kWh) - 11,75 GJ

AGJ = 60 zł

Zimna woda (m³) - 49,8 m³

AW = 9,85 zł

Ciepła woda (m³) - 19,6 m³

AW = 26 zł

Spis lokalu:

Data:	01.02.2020
Adres:	JAKUBOWSKA 5/80

Przedpokój	Opis wyposażenia	Opis	Uwagi
Drzwi zewnętrzne	Klamka	ok	
	Zamek 1	ok	
	Zamek 2	brak	
	Powierzchnia	ok	
	Dzwonek	brak	
Drzwi wewnętrzne	Powierzchnia	biała	brak
	Klamka	ok	
Ściany (ogólnie)	Powierzchnia	biała / kolor	brak

	Domofon	brak	
	Wł. Światła	ok	
	Kontakt	ok	
	Obrazy / ozdoby	1. lustro	
Sufit	Powierzchnia	ok	
	Oświetlenie	ok	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	ok	
Wyposażenie	Szafy	1. szafa węglowa	
	Szafka na obuwie	brak	
		1. Różnica	
Klucze i piloty	Drzwi wejściowe 1	2 szt.	
	Drzwi do garażu	# 11	
	Klatka schodowa	brak	
	Furtka	brak	
	Skrzynka pocztowa	1 szt.	
	Piwnica	-	
	Kod do domofonu	# 2538 #	
	Pastylka do śmieci	# 2538 #	
	Pilot do wjazdu	1 szt.	
	Piloty w lokalu	1 szt.	

Łazienka	Element		Uwagi
Drzwi	Okladzina/szyby	ok	
	Klamka	ok	
	Zamek 1	ok	
Ściany	Powierzchnia	biała	
	Wł. Światła	ok	
	Kontakty	ok	
	Wyposażenie stałe	1. kurtyna 2. obrotowe elementy	
	Oświetlenie boczne	ok	
			brak 2 zawieszki

30/06/23 Anna Dąbrowska