


1. bulbs
2. lock down.
3. faucet
4. chair in kitchen
5. hangers



6. Kitchen - cleaning of the walls.

Warszawa 02/9/2023

7. Fridge shells.

8. bathroom handler

Protokół Zdawczo-Odbiorczy

Przekazanie lokalu odbyło się na podstawie wizji lokalnej i przekazania elementów opisanych w protokole.

Do protokołu sporządzono załącznik z opisem poszczególnych elementów wyposażenia i stanu lokalu. Uwagi opisane w Protokole w formie fotograficznej mogą stanowić uzupełnienie protokołu.

Uwagi do protokołu:

1. General cleaning

2. Maintenance

3. Deposit pay by account till 5/9/2023

Spis liczników (podane wartości z odczytu):

Prąd (Kos) - 7310 Kw

Ogrzewanie (Kos) - 4.24 Gm

Zimna woda (Kos) - 628 m³

Ciepła woda (Kos) - 180 m³

Spis lokalu:

Data:	02/9/2023
Adres:	Nowoli PIE 26 B/9

Przedpokój	Opis wyposażenia	Opis	Uwagi
Drzwi zewnętrzne	Klamka	ok	
	Zamek 1	ok	
	Zamek 2	do wymiany	
	Powierzchnia	ok	
Drzwi wewnętrzne	Dzwonek	ok	
	Powierzchnia	ok	
Ściany (ogólnie)	Klamka	ok	
	Powierzchnia	ok	
	Domofon	do naprawy	
	Wł. Światła	ok	
	Kontakt	ok	
	Obrazy / ozdoby	ok	

9. Wardrobe - rollers.

Sufit	Powierzchnia	ok
	Oświetlenie	do wew.
Podłoga	Powierzchnia / listwy	piły
Wypożyczenie	Szafy	ok
	Szafka na obuwie	ok
Klucze i piloty	Drzwi wejściowe 1	4 x 1 szt.
	Drzwi do garażu	-
	Klatka schodowa	1 szt.
	Furtka	-
	Skrzynka pocztowa	1 szt.
	Piwnica	3 szt.
	Kod do domofonu	9# 7881
	Pastylka do śmieci	-
	Pilot do wjazdu	-
	Piloty w lokalu	-

Łazienka	Element	
Drzwi	Okladzina/szyby	ok
	Klamka	do naprawy
	Zamek 1	ok
Ściany	Powierzchnia	piły
	Wł. Światła	ok
	Kontakty	do naprawy
	Wyposażenie stałe	ok
	Oświetlenie boczne	do naprawy
Sufit	Kaloryfer	ok
	Powierzchnia	ok
Podłoga	Oświetlenie	ok ok
	Okladziny / listwy	ok
Wypożyczenie	Ustępy	ok
	Kabina prysznicowa i bateria / zasłona/szkło	kabina
	Umywalka i bateria	Kran - naprawa
	Lustro	ok
	Pralka	ok
	Szafka podumywalkowa	zakamie

Kuchnia	Element		
Ściany	Powierzchnia	do mycia	
	Wł. Światła/Kontakt	ok	
	Okno	ok	
Sufit	Powierzchnia	ok	
	Oświetlenie	do wew	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	peknięci płytki	
Wypozażenie	Lodówka	ok	
	Kuchenka	ok	
	Piekarnik	ok	
	Zmywarka	ok	
	Okap	ok	
	Zlewozmywak i bateria	ok	
	Szafki stojące i wiszące	ok	
	Inne wyposażenie	1. M. krowka 2. Stół 3. Kresle	st. użytk. do poprawy
	Blat kuchenny	ok	

Pokój dzienny	Element		
Ściany	Powierzchnia	st. użytk.	
	Wł. Światła	ok	
	Kontakt	ok	
	Okna / karnisz	ok - do naprawy	
	Kaloryfer	ok	
Sufit	Powierzchnia	ok	
	Oświetlenie	ok - do wew.	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	st. użytk.	

Wypozażenie	wypozażenie meblowe	1. Sofa rozkład. 2. Mała sofa 3. Fotel składe - zniszczony 4. Stół RTV 5. Biurko 6. Fotel biurowy 7. 2 x szafka otwarte 8. Komoda wysoka st. użytk.	
		AGD	-
		Telewizor	-
Balkon	Powierzchnia, wyposażenie	brak	
Sypialnia I			
Ściany	Powierzchnia	st. użytk.	
	Wł. Światła	ok	zardzewia
	Kontakt	ok	
	Okna / karnisz	ok	
	Kaloryfer	ok	
Sufit	Powierzchnia	ok	
	Oświetlenie	do wew	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	st. użytk.	
Wypozażenie	wypozażenie meblowe	1. Łóżko 2. Materac 3. Szafa 4. Komoda 5. Biurko 6. Fotel.	st. użytk. st. użytk.

glenn

Inta