

zob.: uśrednienie 30.06.2023-

2H - 86,042 m³

CH - 65,111 m³

Prąd -

ogrzewanie i odświeżenie

inhalacje
wymaga posprządkania.

Przebieg

X¹²³ - 223025-
X1 -> 345521 + 111
8h 2h
nauka

HM Home Management

Warszawa 12/10/2023

Protokół Zdawczo-Odbiorczy

Przekazanie lokalu odbyło się na podstawie wizji lokalnej i przekazania elementów opisanych w protokole.
Do protokołu sporządzono załącznik z opisem poszczególnych elementów wyposażenia i stanu lokalu. Uwagi opisane w Protokole w formie fotograficznej mogą stanowić uzupełnienie protokołu.
Uwagi do protokołu:

Przebieg choroby w czasie 330025-

Spis liczników (podane wartości z odczytu):

Prąd (Kor.) - 20,042 m³
Ogrzewanie (Zob.): 20,042 m³
Zimna woda (Ludwin): 40,55 m³
Ciepła woda (Ludwin): 20,29 m³

Spis lokalu:

Data: 12/10/2023
Adres: PLAC KONESERNA 8/97

Przedpokój	Opis wyposażenia	Opis	Uwagi
Drzwi zewnętrzne	Klamka	OK	
	Zamek 1	OK	
	Zamek 2	OK	
	Powierzchnia	OK	
Drzwi wewnętrzne	Drzwonki	OK	
	Powierzchnia	OK	
	Klamka	OK	
	Powierzchnia	OK	odświeżenie
Ściany (ogólnie)	Domofon	OK	
	Wł. Światła	OK	
	Kontakt	OK	
	Obrazy / ozdoby	brak	

Sufit	Powierzchnia	
	Oświetlenie	OK
Podłoga	Powierzchnia / listwy	OK
	Szafy	Wysokie
Wyposażenie	Szafka na obuwie	brak
	Drzwi wejściowe 1	2x1
Klucze i piloty	Drzwi do garażu	-
	Klatka schodowa	-
	Furtka	2x1
	Skrzynka pocztowa	2x1
	Piwnica	-
	Kod do domofonu	1521
	Pasyłka do śmieci	1521
	Pilot do wjazdu	1521
	Piloty w lokalu	1521 (TV)
	Z = 6921	

30.06.2025

Łazienka	Element	
	Ochładzanie/szyby	OK
Drzwi	Klamka	OK
	Zamek 1	OK
	Powierzchnia	OK
	Wł. Światła	OK
Ściany	Kontakt	OK
	Wyposażenie stałe	OK
	Oświetlenie boczne	OK
	Kaloryfer	OK
Sufit	Powierzchnia	OK
	Oświetlenie	OK
Podłoga	Ochładzanie / listwy	OK
	Ustęp	OK
Wyposażenie	Kabina prysznicowa i bateria / zasłonka/szkl	OK
	Umywalka i bateria	OK
	Lustro	OK
	Pralka	OK
	Szafka podumywalkowa	OK

