

Warszawa 30.06.25.

Protokół Zdawczo-Odbiorczy

Przekazanie lokalu odbyło się na podstawie wizji lokalnej i przekazania elementów opisanych w protokole.
Do protokołu sporządzono załącznik z opisem poszczególnych elementów wyposażenia i stanu lokalu. Uwagi opisane w Protokole w formie fotograficznej mogą stanowić uzupełnienie protokołu.
Uwagi do protokołu:

Spis liczników (podane wartości z odczytu):

Prąd (.....) -

Ogrzewanie (.....):

Zimna woda (.....) - do użyc.

Ciepła woda (.....) -

Gaz (.....) -

Spis lokalu:

Data:	30.06.25
Adres:	Lazurowa 11/77

Przedpokój	Opis wyposażenia	Opis	Uwagi
Drzwi zewnętrzne	Klamka	OK	
	Zamek 1	OK	
	Zamek 2	brak	
	Powierzchnia	OK	
	Dzwonek	OK	
Drzwi wewnętrzne	Powierzchnia	OK	
	Klamka	OK	
Ściany (ogólnie)	Powierzchnia	białe	
	Domofon	OK	
	Wł. Światła	OK	
	Kontakt	OK	
	Obrazy / ozdoby	brak	
Sufit	Powierzchnia	OK	
	Oświetlenie	OK	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	plytki	
Wyposażenie	Szafy	w budowie	
	Szafka na obuwie	brak	

Klucze i piloty	Drzwi wejściowe	2x	
	Drzwi do garażu	—	
	Klatka schodowa	—	
	Furtka	—	
	Skrzynka pocztowa	2x	
	Piwnica	—	
	Kod do domofonu	1x	
	Pastylka do śmieci	—	
	Pilot do wjazdu	—	
	Piloty w lokalu	—	

Łazienka	Element		
Drzwi	Okładzina/szyby	OK	do naprawy
	Klamka	OK	
	Zamek 1	OK	
Ściany	Powierzchnia	plytki	
	Wł. Światła	OK	
	Kontakty	OK	ogniarka do uż.
	Wyposażenie stałe	OK	
	Oświetlenie boczne	OK	do naprawy
	Kaloryfer	OK	
Sufit	Powierzchnia	OK	
Podłoga	Oświetlenie	OK	
	Okładzina / listwy	plytki	
Wyposażenie	Ustęp	OK	do naprawy
	Kabina prysznicowa i bateria / zasłonka/szkoło	wanna	silikon do wymia.
	Umywalka i bateria	OK	st. użycie
	Lustro	OK	
	Pralka	OK	do wymian zawo
	Szafka podumywalkowa	OK	st. użycie

Kuchnia	Element		
Ściany	Powierzchnia	plytki	
	Wł. Światła/Kontakt	OK	
	Okno	brak	
Sufit	Powierzchnia	OK	
	Oświetlenie	OK	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	plytki	
Wyposażenie	Lodówka	OK	
	Kuchenka	OK	
	Piekarnik	OK	
	Zmywarka	OK	

	Okap	ok	
	Zlewozmywak i bateria	ok	
	Szafki stojące i wiszące	ok	skrzynka
	Inne wyposażenie	brak	
	Blat kuchenny	ok	

	Oświetlenie	ok	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	ok	
Wyposażenie	wyposażenie meblowe	162 ko materac szafa szafka nocna komoda lampka 2x obręzki	

Pokój dzienny	Element		
Ściany	Powierzchnia	białe	st. użytk. (do naprawy)
	Wł. Światła	ok	
	Kontakt	ok	
	Okna / karnisz	zastawy + plisy	
	Kaloryfer	ok	
Sufit	Powierzchnia	ok	
	Oświetlenie	ok	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	ok	
Wyposażenie	wyposażenie meblowe	stół	
		2x krzesło	
		kamper	
		szafka RTV	
		lampa	
		dywan	
		stolik kawowy x2	
	AGD		
	Telewizor		
Balkon	Powierzchnia, wyposażenie	ok	

Sypialnia 2			
Ściany	Powierzchnia		
	Wł. Światła		
	Kontakt		
	Okna / karnisz		
	Kaloryfer		
Sufit	Powierzchnia		
	Oświetlenie		
Podłoga	Powierzchnia / listwy		
Wyposażenie	wyposażenie meblowe		

Sypialnia 1			
Ściany	Powierzchnia	białe	do naprawy
	Wł. Światła	ok	
	Kontakt	ok	
	Okna / karnisz	zastawy + plisy	
	Kaloryfer	ok	
Sufit	Powierzchnia	ok	

1. Tynk
do okna