

Warszawa 25.04.25

Protokół Zdawczo-Odbiorczy

Przekazanie lokalu odbyło się na podstawie wizji lokalnej i przekazania elementów opisanych w protokole.

Do protokołu sporządzono załącznik z opisem poszczególnych elementów wyposażenia i stanu lokalu. Uwagi opisane w Protokole w formie fotograficznej mogą stanowić uzupełnienie protokołu.

Uwagi do protokołu:

przekazanie mieszkania od właściciela
zdjęcia na email

Spis liczników (podane wartości z odczytu):

Prąd (.....) - 9217

Ogrzewanie (.....): w czynu

Zimna woda (.....) - 23.7

Ciepła woda (.....) - 6.79

Gaz (.....) - brak dostępu

Spis lokalu:

Data:	25.04.25
Adres:	Jagiellońska 52/94

Przedpokój	Opis wyposażenia	Opis	Uwagi
Drzwi zewnętrzne	Klamka	ok	
	Zamek 1	ok	
	Zamek 2	ok	
	Powierzchnia	ok	
	Dzwonek	ok	
Drzwi wewnętrzne	Powierzchnia	ok	
	Klamka	ok	
Ściany (ogólnie)	Powierzchnia	białe	
	Domofon	ok	
	Wł. Światła	ok	
	Kontakt	ok	
Sufit	Obrazy / ozdoby	brak	
	Powierzchnia	ok	
Podłoga	Oświetlenie	ok	
	Powierzchnia / listwy	plytki	
Wyposażenie	Szafy	wieszak	
	Szafka na obuwie	brak	

Klucze i piloty	Drzwi wejściowe	3x	
	Drzwi do garażu	—	
	Klatka schodowa	—	
	Furtka	—	
	Skrzynka pocztowa	1x	
	Piwnica	—	
	Kod do domofonu	94 # 9108	
	Pastylka do śmieci	—	
	Pilot do wjazdu	—	
	Piloty w lokalu	—	

tazienka	Element		
Drzwi	Okladzina/szyby	ok	
	Klamka	ok	
	Zamek 1	ok	
Ściany	Powierzchnia	ok	
	Wł. Światła	ok	
	Kontakty	ok	
	Wyposażenie stałe	ok	
	Oświetlenie boczne	ok	
	Kaloryfer	brak	
Sufit	Powierzchnia	ok	
	Oświetlenie	brak	
Podłoga	Okladziny / listwy	plytki	
Wyposażenie	Ustęp	ok	
	Kabina prysznicowa i bateria / zasłona/szkło	kabina	
	Umywalka i bateria	brak	
	Lustro	ok	
	Pralka	brak	w kuchni

Kuchnia	Element		
Ściany	Powierzchnia	plytki	
	Wł. Światła/Kontakt	ok	
	Okno	brak	
Sufit	Powierzchnia	ok	
	Oświetlenie	ok	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	plytki	
Wyposażenie	Lodówka	ok	
	Kuchenka	ok	
	Piekarnik	brak	
	Zmywarka	brak	

nie działa odpalnik

	Okap	brak	
	Zlewozmywak i bateria	ok	
	Szafki stojące i wiszące	ok	
	Inne wyposażenie	czajnik	
	Blat kuchenny	ok	

	Oświetlenie		
Podłoga	Powierzchnia / listwy		
Wyposażenie	wyposażenie meblowe		

Pokój dzienny	Element		
Ściany	Powierzchnia	białe	
	Wł. Światła	ok	
	Kontakt	ok	
	Okna / karnisz	ok + karnisz + rolety	
	Kaloryfer	ok	
Sufit	Powierzchnia	ok	
	Oświetlenie	ok	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	parkiet	
Wyposażenie	wyposażenie meblowe	szafa IKEA 2x regał stół 2x krzesła marożnik biurko komoda dywan	lampa zastół
	AGD		
	Telewizor	—	
Balkon	Powierzchnia, wyposażenie	brak	

Sypialnia 2			
Ściany	Powierzchnia		
	Wł. Światła		
	Kontakt		
	Okna / karnisz		
	Kaloryfer		
Sufit	Powierzchnia		
	Oświetlenie		
Podłoga	Powierzchnia / listwy		
Wyposażenie	wyposażenie meblowe		

Sypialnia 1			
Ściany	Powierzchnia		
	Wł. Światła		
	Kontakt		
	Okna / karnisz		
	Kaloryfer		
Sufit	Powierzchnia		

5.14.2018