

Warszawa 01.07.25

Protokół Zdawczo-Odbiorczy

Przekazanie lokalu odbyło się na podstawie wizji lokalnej i przekazania elementów opisanych w protokole.
Do protokołu sporządzono załącznik z opisem poszczególnych elementów wyposażenia i stanu lokalu. Uwagi opisane w Protokole w formie fotograficznej mogą stanowić uzupełnienie protokołu.
Uwagi do protokołu:

Spis liczników (podane wartości z odczytu):

Prąd (.....) - 7776
Ogrzewanie (.....) w ciągu 84 182 211
Zimna woda (kuchnia) - 103 182 113
Ciepła woda (kuchnia) - 29
Gaz (.....) brak, dostępny.

Spis lokalu:

Data: 01.07.25
Adres: Al. Wolności 10/37

Przedpokój	Opis wyposażenia	Opis	Uwagi
Drzwi zewnętrzne	Klamka		do naprawy
	Zamek 1	OK	
	Zamek 2	brak	
	Powierzchnia	OK	
	Drzwonek	OK	
Drzwi wewnętrzne	Powierzchnia	OK	śluzg
	Klamka		bielte śluzg
	Powierzchnia	OK	
	Domofon	OK	
	Wł. Światła	OK	
Ściany (ogólnie)	Kontakt	OK	
	Obrazy / ozdoby	1 obraz + lustro	
	Powierzchnia	OK	
Sufit	Oświetlenie	OK	
	Powierzchnia / listwy	panel	
Podłoga	Szafy	brak 2	
Wypożyczenie	Szafka na obuwie		

Klucze i piloty	Drzwi wejściowe	3x	
	Drzwi do garażu	—	
	Klamka schodowa	—	
	Furtka	—	
	Szafka pocztowa	2x	
	Pilnica	—	
	Kod do domofonu	31# 1991	
	Pastylka do śmieci	—	
	Pilot do wjazdu	—	
	Piloty w lokalu	1x	TV

Łazienka	Element		do naprawy
Drzwi	Okladzina/szyby		
	Klamka	OK	
	Zamek 1	OK	
	Powierzchnia	OK	
	Wł. Światła	OK	
Ściany	Kontakty	OK	
	Wypożyczenie stałe	OK	
	Oświetlenie boczne	OK	
	Kaloryfer	OK	
	Powierzchnia	OK	
Sufit	Oświetlenie	OK	
	Okladziny / listwy	OK	
Podłoga	Ustępi	OK	
Wypożyczenie	Kabina prysznicowa i bateria / zasłona/szlo	OK	do wymiany
	Umywalka i bateria	OK	śluzg
	Lustro	OK	
	Prala	OK	
	Szafka podumywalkowa	OK	śluzg

Kuchnia	Element		
Ściany	Powierzchnia	OK	
	Wł. Światła/Kontakt	OK	
	Okno	OK	
Sufit	Powierzchnia	OK	
	Oświetlenie	OK	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	panel	śluzg
Wypożyczenie	Lodówka	OK	
	Kuchnia	OK	
	Piekarnik	OK	
	Zmywarka	OK	

Okap	ok	zabudowa wylania
Zlewniowyk i bateria	ok	
Szafki stojące i wiszące		sluzgi
Inne wyposażenie	ekspozycja wylp.	
Biały kuchenny	dobry smak, silikon, sluzgi	

Pokój dzienny	Element		
Ściany	Powierzchnia	białe	
	Wł. Światła	ok	
	Kontakt	ok	
	Okna / karnisz	firanci + zasłony	
	Kaloryfer	ok	
Sufit	Powierzchnia	ok	
	Oświetlenie	ok	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	panel	
Wyposażenie	wyposażenie meblowe	stół + 4 krzesła	
		kanapa	
		leżanka	
		stół kawowy x2	
		kanapa sluzgi	
Balcon	AGD		
	Telewizor	LG	sluzgi
	Powierzchnia, wyposażenie	brak	

Sypialnia 1			
Ściany	Powierzchnia	białe	
	Wł. Światła	ok	
	Kontakt	ok	
	Okna / karnisz	zasłony + firanci	
	Kaloryfer	ok	
Sufit	Powierzchnia	ok	

Podłoga	Oświetlenie		
	Powierzchnia / listwy	panel	
		lozko	
		materac	sluzgi
		kanapa	sluzgi
		stół kawowy + leżanka	
		sofa	sluzgi

Sypialnia 2			
Ściany	Powierzchnia	białe	sluzgi
	Wł. Światła	ok	
	Kontakt	ok	
	Okna / karnisz	firanci	
	Kaloryfer	ok	
Sufit	Powierzchnia	ok	
	Oświetlenie	ok	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	panel	
		lozko	
		materac	
		kanapa	
		krzesła	
		regal	

D. Ingden.
Alaska
520