

Warszawa 18.10.2019

Protokół Zdawczo-Odbiorczy

Przekazanie lokalu odbyło się na podstawie wizji lokalnej i przekazania elementów opisanych w protokole.

Do protokołu sporządzono załącznik z opisem poszczególnych elementów wyposażenia i stanu lokalu. Uwagi opisane w Protokole w formie fotograficznej stanowią uzupełnienie protokołu.

Uwagi do protokołu:

1. Garaż st. 23 i Placówka st. 47
2. Holowanie, budżet 300 zł zwrot.
3. Karty wjazdowe 1 szt dobrać

Spis liczników (podane wartości z odczytu):

Prąd (karty) - 7561.64 kW. 0,55/kw. + 627 mc.

Ogrzewanie (karty) - 82.64 GJ 1 GJ: 5627.

Zimna woda (karty) - 22.3 m³ 1 m³: 9.85 zł.

Ciepła woda (karty) - 189 m³ 1 m³: 2527/m³

Spis lokalu:

Data:	18.10.2019
Adres:	Głęboka 54 E/65

1827 zł zwrot.

Przedpokój	Opis wyposażenia	Opis	Uwagi
Drzwi zewnętrzne	Klamka	ok	
	Zamek 1	ok	
	Zamek 2	ok	
	Powierzchnia	użyte	
	Dzwonek	ok	
Drzwi wewnętrzne	Powierzchnia	sl. użyte.	
	Klamka	ok	
Ściany (ogólnie)	Powierzchnia	białe czyszczone	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

	Domofon	ok	
	Wł. Światła	ok	
	Kontakt	ok	
	Obrazy / ozdoby	brak	
Sufit	Powierzchnia	listwy	
	Oświetlenie	ok	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	panel	
Wypożażenie	Szafy	Węglowe	
	Szafka na obuwie	brak	
		1. bag	
Klucze i piloty	Drzwi wejściowe 1	2 x 2 szt.	
	Drzwi do garażu		
	Klatka schodowa	3 x 1 szt. WD.	
	Furtka	1 x kawał	1 szt. okna 12'
	Skrzynka pocztowa	1 x szt. skrytka; 1 szt. przewidy.	
	Piwnica	4 x 1 szt.	
	Kod do domofonu		
	Pastyłka do śmieci	2 x pastylka	
	Pilot do wjazdu	1 szt. garaż	
	Piloty w lokalu	-	



Łazienka	Element		Uwagi
Drzwi	Oktadzina/szyby	ok	
	Klamka	obrotowa	
	Zamek 1		
Ściany	Powierzchnia	plyta	
	Wł. Światła	ok	
	Kontakty	ok	
	Wypożażenie stałe	brak	
	Oświetlenie boczne	ok	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

	Okna / karnisz	karnisz + zastawy	
	Kaloryfer	ok	
Sufit	Powierzchnia	biały	
	Oświetlenie	ok	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	panela st	śl. wylew.
Wypozażenie	wypozażenie meblowe	1. Sofa narożnikowa 2. Stół x 2 3. Komoda x 2 4. Lampy 5. Szafka otw.	
	AGD	—	
	Telewizor	—	
		—	
		—	
Balkon	Powierzchnia, wypozażenie	pt. Hli	wylewka fuga
Sypialnia I			
Ściany	Powierzchnia	białe	do odnowienia
	Wł. Światła	ok	
	Kontakt	ok	
	Okna / karnisz	karnisz + zastawy	
	Kaloryfer	ok	
Sufit	Powierzchnia	biały	
	Oświetlenie	ok	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	panela	
Wypozażenie	wypozażenie meblowe	1. łóżko 2 os. 2. Komoda x 2 3. Stół IKEA 4. Lampy	

	Kaloryfer	ok	
Sufit	Powierzchnia	ok	
	Oświetlenie	ok	
Podłoga	Okładziny / listwy	PT, K&H	
Wypozażenie	Ustę	ok	
	Kabina prysznicowa i bateria / zastonka/szkło	Kabina	
	Umywalka i bateria	ok, b. Te	
	Lustro	ok	
	Pralka	ok, Indesit WLD 106	
	Szafka podumywalkowa	brak	

Kuchnia	Element		Ustalenia
Ściany	Powierzchnia	blate czyste	
	Wł. Światła/Kontakt	ok	
	Okno	ok	
Sufit	Powierzchnia	ok	
	Oświetlenie	ok	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	PT, K&H	
Wypozażenie	Lodówka	ok	
	Kuchenka	ok	
	Piekarnik	ok	
	Zmywarka	brak	
	Okap	ok	
	Zlewozmywak i bateria	ok	
	Szafki stojące i wiszące	ok, IKEA	
	Inne wyposażenie	1. Kuchnia szklana talere 2. Garzelnia	
	Blat kuchenny	czysty	

Pokój dzienny	Element	Opis	Ustalenia
Ściany	Powierzchnia	blate	do dwudziestu
	Wł. Światła	ok	
	Kontakt	ok	



