

Protokół Zdawczo-Odbiorczy

Warszawa 24.03.2025

Przekazanie lokalu odbyło się na podstawie wizji lokalnej i przekazania elementów opisanych w protokole.

Do protokołu sporządzono załącznik z opisem poszczególnych elementów wyposażenia i stanu lokalu. Uwagi opisane w Protokole w formie fotograficznej mogą stanowić uzupełnienie protokołu.

Uwagi do protokołu:

kuchnia w gotówce 3220
2000 w gotówce 831
2000 w gotówce 2300 w gotówce

Spis liczników (podane wartości z odczytu):

Prąd (.....) - 96439

Ogrzewanie (.....) - 9,23

Zimna woda (.....) - 4,58

Ciepła woda (.....) - 1,59

Gaz (.....) - 2,37

Spis lokalu:

Data: 24.03.2025
Adres: Łazurowa 21/1

Przedpokój	Opis wyposażenia	Opis	Uwagi
Drzwi zewnętrzne	Klamka	OK	
	Zamek 1	OK	
	Zamek 2	nie działa	
	Powierzchnia	OK	
Drzwi wewnętrzne	Dzwonek	OK	
	Powierzchnia	OK	
	Klamka	OK	
	Powierzchnia	błoto	
Ściany (ogólnie)	Domofon	OK	
	Wł. światła	OK	
	Kontakt	OK	
	Obrazy / ozdoby	brak	
Sufit	Powierzchnia	OK	
	Oświetlenie	OK	
Podłoga	Powierzchnia / listwy	pyłki	
	Szafy	brak	
Wyposażenie	Szafka na obuwie	brak	

Klucze i piloty	Drzwi wejściowe	
	Drzwi do garażu	OK
	Klatka schodowa	OK
	Furtka	OK
	Skrzynka pocztowa	OK
	Płytka	OK
	Kod domofonu	1# 9309
	Pasyłka do śmieci	OK
	Pilot do wjazdu	OK
	Piloty w lokalu	OK

Kuchnia	Element	
Drzwi	Okladzina/szyby	OK
	Klamka	OK
	Zamek 1	nie działa
	Powierzchnia	OK
Ściany	Wł. światła	OK
	Kontakty	OK
	Wyposażenie stałe	OK
	Oświetlenie boczne	OK
Sufit	Kaloryfer	OK
	Powierzchnia	OK
Podłoga	Oświetlenie	OK
	Okladziny / listwy	pyłki
	Ustępy	OK
	Kabina prysznicowa i bateria / zasłona/szlo	brak
Wyposażenie	Ummywalka i bateria	OK
	Lustro	OK
	Pralnia	brak
	Szafka podumywalkowa	brak

Kuchnia	Element	
Ściany	Powierzchnia	błoto
	Wł. światła/kontakt	OK
	Okno	OK
	Powierzchnia	OK
Sufit	Oświetlenie	OK
	Powierzchnia / listwy	pyłki
Podłoga	Lodówka	OK
	Powierzchnia	OK
Wyposażenie	Kuchienka	OK
	Piekarnik	OK
	Zmywarka	brak

